


Tip 205.0/1/2  
kod 540 hariç (Arka pencere için elektrikli rulo)  
kod E64 hariç (ECALL RUSYA (GLONASS))

1 Ön gösterge tablosu kamerası (Dashcam)















P54.71-A067-11

2 Arka gösterge tablosu kamerası (Dashcam)



P54.71-A068-11


	Elektrostatik boşalma nedeniyle elektronik yapı parçalarında hasarların önlenmesi ile ilgili hatırlatmalar		AH54.00-P-0001-01A
	Elektrik veya optik hatların sonradan takılmasına dair açıklamalar		AH82.00-P-0000-01A
	<b>Sökülmesi</b>		
1 AR	Sürücü tarafı sigorta ve röle modülünü çözün.		AR54.15-P-0003LWX
2 AR	Sürücü tarafındaki gösterge tablosu için olan alt kaplamayı sökün.		AR68.10-P-1500LW
3 AR	Sürücü tarafındaki A direkleri kaplamasını sökün.		AR68.30-P-4050LW
4 AR	Üst B direkleri kaplamasını sürücü tarafından sökün ve takılı olan emniyet kemeri ile birlikte kenara koyun.		AR68.30-P-4700LW
5 AR	Ön ve arka tutma kollarını sürücü tarafından sökün.		AR68.30-P-4330NKB

6	Muahfazaları ön ve arka ayırma ağının sabitleme kancaları üzerinden sürücü tarafından sökün.	Tip 205.2  Uzun kama	*115589035900
7	Sol C direkleri kaplamasını sökün ve takılı emniyet kemeri ile birlikte kenara koyun.	TİP 205.0/1	AR68.30-P-4490LW
8	Sürücü tarafının D direkleri kaplamalarını sökün.	Tip 205.2	AR68.30-P-4495LW
9	Tavan kumanda ünitesi kumanda cihazını sökün		AR82.20-P-1000LF
	<b>Takılması</b>		
10	Ön Dashcam yuvasının sonradan takılması	 Bastırma işlemi sırasında basıncın doğrudan yapışkan yerin üzerine uygulanması gerekmektedir. Azami yapıştırma gücüne yakl. 72 saat sonra 20°C'de erişilir. İlk bir saat içerisinde her türlü mekanik zorlamadan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde yapışma kusurları ortaya çıkabilir. Temizleyici	AZ54.71-P-0001-00LWE  *BR00.45-Z-1025-04A
11	Arka Dashcam yuvasının sonradan takılması	 Bastırma işlemi sırasında basıncın doğrudan yapışkan yerin üzerine uygulanması gerekmektedir. Azami yapıştırma gücüne yakl. 72 saat sonra 20°C'de erişilir. İlk bir saat içerisinde her türlü mekanik zorlamadan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde yapışma kusurları ortaya çıkabilir. Temizleyici	AZ54.71-P-0003-00LWE  *BR00.45-Z-1025-04A
	<b>Sökülmesi</b>		
12	Yağmur ve ışık sensörü kapağını sökün.	 Uzun kama	*115589035900
13	Her iki güneşliği sökün.		AR68.60-P-5480NKB
14	Ön ve arka kenar korumasını sürücü tarafında tavan kaplaması bölgesinden çekip çıkarın.		
15	Ön ve arka tavan kaplamasını sürücü tarafından çözün.		
16	Üst arka kapak kaplamasının sökülmesi.	Tip 205.2	AR72.20-P-6631LWS
	<b>Takılması</b>		
17	Dashcam kablo demetini sonradan takın. Şase bağlantılarında boya kaldıran somunların kullanılmasına dair açıklama	TİP 205.0/1  Tip 205.2 Silikonspray Silikon-Fluid, 0,4 l Ürün.No. 0893 221 000 Yapışkanlı bant rulosu, Tesa bant Vlies, 50 metre, 50 mm genişliğinde  Sol ayak bölgesi şase noktası  Asıl kablo grubu tamir seti  Kablo grubu tamir seti binek araç ilavesi	AZ54.71-P-0001-01LW AH00.19-P-1000-20A  AZ54.71-P-0001-01LWS *BR00.45-Z-1133-06A *BR00.45-Z-1144-02A *BA00.19-P-1028-01E *000589139900 *220589049900
18	Ön Dashcam'i (1) Dashcam yuvasındaki Eject düğmesi üzerindeki oka karşı yerine oturtun.	 Ön Dashcam'in (1) montajı, Dashcam yuvasının yapıştırılmasından en erken bir saat sonra. Aksi halde Dashcam yuvası çözülebilir.	
19	Arka Dashcam'i (2) Dashcam yuvasındaki Eject düğmesi üzerindeki oka karşı yerine oturtun.	 Arka Dashcam'in (2) montajı, Dashcam yuvasının yapıştırılmasından en erken bir saat sonra. Aksi halde Dashcam yuvası çözülebilir.	
20	İşletmeye almayı yapın. Mercedes-Benz Dashcam ülke ayarları		AZ54.71-P-0001-02LWE GF54.71-P-0010-02LWE
21	Aracı tamamlayın.		
	<b>Vehicle Documentation'un (VeDoc) güncelleştirilmesi</b>		


22	"Ön ve arka Mercedes-Benz Dashcam AZ54.71-P-0001LW uyarınca donatıldı" açıklama metnini dış organizasyon metinleri altında KG 54, KG 67 ve KG 68'e iliştin.		
	<b>Kontrol</b>		
23	Fonksiyon kontrolünü yapın.	<b>i</b> Bkz. Kullanma Talimatı.	

**Nm** Şase noktaları


Numara	Adlandırma	Tip 205 2019 model yılına kadar	Tip 205 2019 model yılından itibaren
BA00.19-P-1028-01E	Sol ayak bölgesi şase noktası W34	Nm 10	10



Uzun kama



Kablo grubu tamir seti binek araç ilavesi



Asıl kablo grubu tamir seti

**Tamir maddesi**

Numara	Açıklama	Sipariş Numarası
BR00.45-Z-1025-04A	Temizleyici	A 005 989 19 71
BR00.45-Z-1133-06A	Silikonspray Silikon-Fluid, 0,4 l Ürün.No. 0893 221 000	Adolf WÜRTH GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-17 74653 Künzelsau-Gaisbach Almanya Tel. +49 7940 15-0 Faks +49 7940 15-1000 <a href="http://www.wuerth.de">http://www.wuerth.de</a>
BR00.45-Z-1144-02A	Yapışkanlı bant rulosu, Tesa bant Vlies, 50 metre, 50 mm genişliğinde	A 008 989 50 85 09

**Parça siparişi hatırlatmaları**

Parça no.	Açıklama	Adet
KG 98 (siehe EPC)	Dashcam (gösterge tablosu kamerası) parça seti	1