

Komponenta LIN: RGLS - Dešťový/světelný senzor (B38/2)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	2048208185	Verze hardwaru	07/14	
Verze softwaru	07/26/00	Charakteristika diagnostiky	00 09	


Komponenta LIN: LDS - Spínač 'Vnější osvětlení' (S1)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	2045452204	Verze hardwaru	06/43	
Verze softwaru	06/44/00	Charakteristika diagnostiky	00 00	

Komponenta LIN: Výstražná světla - Spínač 'Výstražná světla' (S6/1)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	2048707258	Verze hardwaru	07/41	
Verze softwaru	06/28/00			

Komponenta LIN: Horní ovládací panel (OBF) - Horní ovládací panel (N72/1)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	2048705510	Verze hardwaru	06/20	
Verze softwaru	06/28/00			

SAM-H - Modul evidence signálů a řídicí modul (SAM) vzadu (N10/2)				- (✓) -
Předmětové číslo MB pro hardware	204 545 61 32	Číslo předmětu MB pro software	204 442 35 00	
Charakteristika diagnostiky	00000E	Úroveň hardwaru	06/50 00	
Úroveň softwaru	07/49 00	Úroveň zaváděcího (boot) softwaru	07/18 00	
Dodavatel hardwaru	Hella	Číslo série	12 97 18 67	
Kód	Text	Status		
B177911	Neznámý chybový kód	NEZKONTROLOVÁNO		(✓)

Komponenta LIN: AS - Poplachová siréna (H3/1)				- (✓) -
Předmětové číslo MB pro hardware	2048203826	Verze hardwaru	06/29	
Verze softwaru	06/01/00	Charakteristika diagnostiky	80 02	
Kód	Text	Status		
B177911	Neznámý chybový kód	NEZKONTROLOVÁNO		(✓)

XENTRY

Komponenta LIN: BSN - Senzor akumulátoru (B95)				- (✓) -
Předmětové číslo MB pro hardware	2045420818	Verze hardwaru	06/34	
Verze softwaru	06/47/00	Charakteristika diagnostiky	00 02	
Kód	Text	Status		
B177911	Neznámý chybový kód	NEZKONTROLOVÁNO (✓)		

SCCM - Modul sloupku řízení (N80)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	204 440 95 01	Číslo předmětu MB pro software	204 442 14 72	
Charakteristika diagnostiky	000009	Úroveň hardwaru	07/32 00	
Úroveň softwaru	07/37 00	Úroveň zaváděcího (boot) softwaru	07/32 00	
Dodavatel hardwaru	Kostal			

RDK - Kontrola tlaku v pneumatikách (N88)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	002 540 63 45	Charakteristika diagnostiky	0/2	
Úroveň hardwaru	05/07	Úroveň softwaru	07/02 00	
Dodavatel	Schrader	Varianta řídicího dnotky	Variant_0002	

XALWA-R - Xenonový světlomet vpravo (E2n1)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	204 820 75 26	Charakteristika diagnostiky	1/5	
Úroveň hardwaru	06/02	Úroveň softwaru	06/13 00	
Dodavatel	Automotive Lighting	Varianta řídicího dnotky	BR204_0105	
Předmětové číslo MB pro software (zaváděcí (boot))	000 000 00 00	Předmětové číslo MB pro software (kód)	204 442 03 03	
Číslo série	0806120130			
Číslo softwaru řídicí jednotky	Číslo softwaru řídicí jednotky(Data)	Číslo softwaru řídicí jednotky(Předmětové číslo MB pro software (zaváděcí (boot)))		
204 442 03 03		000 000 00 00		

XALWA-L - Xenonový světlomet vlevo (E1n1)				- ✓ -
Předmětové číslo MB pro hardware	204 820 75 26	Charakteristika diagnostiky	1/5	
Úroveň hardwaru	06/02	Úroveň softwaru	06/13 00	
Dodavatel	Automotive Lighting	Varianta řídicího dnotky	BR204_0105	

10.08.2010 11:04:32	07/2010	WDDGF77X69F225080
Copyright 1999 Daimler AG	1533, ... ,1545,1551,1554	Strana 6 z 11