

Fehler	Text	Status	
		Erstes Auftreten	Letztes Auftreten
	Name		
	Entwicklungsdaten (high_byte_of_dfravui2_w)	0.00	0.00
	Selbstanpassung im Teillastbereich, rechte Zylinderreihe	1.07	1.07
	Entwicklungsdaten (high_byte_of_fra2_w2)	1.07	1.07
	Entwicklungsdaten (ENV_high_byte_of_fratlp_w)	0.00	0.00
	Entwicklungsdaten (high_byte_of_fratlp2_w)	0.00	0.00
	Fahrstrecke bei Motordiagnose-Kontrollleuchte EIN	0.00km	0.00km
	CAN-Botschaft 'Gesamtwegstrecke'	96384.00km	96384.00km
	Lambdawert der rechten Zylinderreihe	1.30	1.30
	Lambdawert der linken Zylinderreihe	1.23	1.23
	Luftmasse	72.00kg/h	72.00kg/h
	Motordrehzahl	1120.00 1/min	1120.00 1/min
	Selbstanpassung im Leerlaufbereich, rechte Zylinderreihe	-0.94%	-0.94%
	Selbstanpassung im Leerlaufbereich, linke Zylinderreihe	-0.75%	-0.75%
	O2-Speicherfähigkeit des Katalysators, rechte Zylinderreihe	1.56	1.56
	O2-Speicherfähigkeit des Katalysators, linke Zylinderreihe	1.63	1.63
	Heizleistung der Lambdasonde, rechte Zylinderreihe	0.34	0.34
	Heizleistung der Lambdasonde, linke Zylinderreihe	0.34	0.34
	Geschwindigkeit	56.00	56.00
	Zeit seit Motorstart	3294.00s	3294.00s
	Füllstand des Kraftstoffbehälters	40.39%	40.39%
	Heizleistung der Lambdasonde, rechte Zylinderreihe (Sollwert)	53.91%	53.91%
	Heizleistung der Lambdasonde, linke Zylinderreihe (Sollwert)	56.25%	56.25%
	Innenwiderstand der Lambdasondenheizung) G3/6 (Lambdasonde rechts nach Katalysator)	126.00Ω	126.00Ω
	Innenwiderstand der Lambdasondenheizung (G3/5 (Lambdasonde links nach Katalysator)	136.00Ω	136.00Ω
	Entwicklungsdaten (rinisu_u)	300.00Ω	300.00Ω
	Entwicklungsdaten (rinisu2_u)	300.00Ω	300.00Ω
	Relative Luftmasse	48.00%	48.00%
	Entwicklungsdaten (StdEnv_MostRecentOdometerValue)	---	96384.00km
	Entwicklungsdaten (StdEnv_OccurenceFlag)	---	0.00
	Motorabstellzeit	242.00s	242.00s
	Motortemperatur	100.50°C	100.50°C
	Entwicklungsdaten (trris2_w)	0.08s	0.08s
	Entwicklungsdaten (trris22_w)	0.07s	0.07s
	Umgebungstemperatur	25.50°C	25.50°C
	Batteriespannung	12.43V	12.43V
	Spannung der Lambdasonde rechts nach KAT	0.02V	0.02V
	Spannung der Lambdasonde links nach KAT	0.03V	0.03V
	Spannung der Lambdasonde rechts nach KAT	0.02V	0.02V
	Spannung der Lambdasonde links nach KAT	0.02V	0.02V
	Entwicklungsdaten (xSet4)	4.00	4.00
	Häufigkeitszähler	---	1.00
	Gesamtwegstrecke	---	96384.00km
	Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	40.00

A=AKTUELL, S=GESPEICHERT

EWM - Elektronisches Wählhebelmodul (N15/5) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	204 901 49 01	MB-Sachnummer für Software	204 902 42 01
Diagnosekennung	000009	Hardware-Stand	09/22 00
Software-Stand	09/21 00	Boot-Software-Stand	09/21 00
Lieferanten-Hardware-ID	61	Lieferanten-Software-ID	61
Steuergerätevariante	Diag_000009		

VGS - Getriebesteuerung für 7-Gang-Getriebe (Y3/8n4) - ✓

MB-Sachnummer für Hardware	003 446 03 10	Hardware-Stand	47/06
Software-Stand	15/11	Produktionsdatum	38/07/18
Lieferanten-ID	8	Lieferant	Siemens
Steuergerätevariante	VGS3_0403	MB-Sachnummer für Software (Code)	000 902 08 07
Herstellerspezifische Seriennummer	06 10 06 22	EHS-Teilenummer	2122700106
Programmstand	v39ba0gp		