

TYP 221.0 mit CODE (223) Sitzbank im Fond mit elektrisch verstellbaren Außensitzen mit PRE-SAFE-Positionierungsfunktion für Außensitze und äußere Kopfstützen


Fondsitzkissen außen

TYP 221.1 mit CODE (223) Sitzbank im Fond mit elektrisch verstellbaren Außensitzen mit PRE-SAFE-Positionierungsfunktion für Außensitze und äußere Kopfstützen

Fondsitzkissen außen

TYP 221.1

mit CODE (224) Design Fondeinzelsitzanlage  
ausser CODE (Z07) Höchstschutz




P91.12-2833-09

**Dargestellt am rechten Fondsitzkissen mit Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitze links und rechts**

- |  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <p>1 Feder für Sitzverriegelung</p> <p>2 Fondsitzkissen</p> <p>3 Elektrische Leitungen (bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitze links und rechts)</p> <p>4 Halter (bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitze links und rechts)</p> | <p>3</p> <p>X54/23</p> <p>X54/24</p> | <p>5 Steckergehäuse (bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitze links und rechts)</p> <p>X54/23 Steckverbindung Sitzheizung hinten links (bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitze links und rechts)</p> <p>X54/24 Steckverbindung Sitzheizung hinten rechts (bei Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitze links und rechts)</p> |
|--|--------------------------------------|--|

**Dargestellt am rechten Fondsitzkissen bei Code (402) Komfortsitze hinten, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung**

- 2 Fondsitzkissen
- 11 Elektrische Steckverbindung (bei Code (402) Komfortsitze hinten, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung)



P91.12-2862-01

☒ ☒	Aus-, Einbauen		
1	Linkes oder rechtes Fondsitzkissen (2) ca. 50 mm aus der hintersten Position nach vorn verstellen und Kissenneigung in die unterste Position bringen		
2	Federn für Sitzverriegelung (1) unter dem Fondsitzkissen (2) nach außen drücken und Fondsitzkissen (2) anheben		

3	Zündung ausschalten und Senderschlüssel oder Start- und Stoptaster Keyless-Go vom Steuergerät EZS abziehen	<b>i</b> Start- und Stoptaster Keyless-Go nur bei Fahrzeugen mit Code (889) Keyless Go.	
4.1	Elektrische Leitungen (3) aus Halter (4) ausklipsen	Bei Fahrzeugen mit Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts	
5.1	Steckverbindung Sitzheizung hinten links (X54/23) oder Steckverbindung Sitzheizung hinten rechts (X54/24) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts	
6.1	Steckergehäuse (5) mit geeignetem Schraubendreher trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts	
7.1	Elektrische Steckverbindung (11) trennen	Bei Fahrzeugen mit Code (402) Komfortsitze hinten, inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung	
8	Fondsitzkissen (2) aus dem Fahrzeug herausnehmen		
9	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		