

- Selection
- + Control unit initial startup
- + Control unit update
- Configuration
 - Coding
 - Display of coding data
 - Display of SCN
 - Display of CVN
 - Display of model check number
- + Manual settings
- + Teach-in processes

No.	Name	Value
000	Model series	212
001	Body variant	W_Limousine_bzw_W164_251_166
002	Code	Warmstartleitung_durch_MSG_aktiv
003	Code	Emotionsstart_nicht_aktiv
004	Code	B27B0S0
005	Code	Fahrverhalten_0
006	Stationary heater	Standheizung_nicht_verbaut
007	Radiator shutters	NOT INSTALLED / INSTALLED (Actuation via component 'A3 (Drive control (CPC) control unit))
008	Code	B29B0S0
009	Code	Diagnose_TEV_inaktiv
010	Fuel system high pressure pump	Datensatz_1_HDPalt
011	Exhaust flap	Ansteuerung_elektrisch_inaktiv_AMG_el_aktiv
012	Code	Datensatz_3
013	Additional coolant pump	Zusatzwasserpumpe_AMG_nicht_verbaut
014	Code	Absperrventil_Getriebeoelkuehlung_nicht_verbaut
015	Coolant pump of charge air cooler	konventionelle_Pumpe_verbaut
016	Additional coolant pump for transmission oil cooling	Zusatzwapu_Getriebeoelkuehlung_nicht_verbaut
017	Code	PZEV_nicht_aktiv
018	Code	Performance_Paket_AMG_verbaut
019	Code	Diagnose_aktiv
020	Code	Datensatz_1
021	Exhaust gas recirculation	Datensatz_0
022	Operating mode	Homogeneous operation
023	Leak testing procedure for fuel tanks	DTESK / AAV
024	Code	B23B3S0
025	Code	B23B4S0
026	Volume of fuel tank	Special equipment 'Large fuel tank'
027	Fuel grade sensor	Ethanolensensor_nicht_verbaut
028	Extended throttle change damping	[3]
029	Code	MZUEFTAF_nicht_aktiv
030	Code	High_Performance_Paket_nicht_verbaut
031	Code	Scavenging_nicht_aktiviert
032	Code	Temp_sensor_Ansaugluft_nach_DK_nicht_verbaut
033	Intake manifold switchover	Saugrohumschaltung_nicht_aktiviert
034	Hot film mass air flow sensor	HFM_nicht_verbaut
035	Code	B20B0S0
036	Extended deceleration fuel shutoff	Erw_Schubabschaltung_nicht_aktiviert
037	Torque increase due to control unit 'Transmission'	Momentenerh_erlaubt_Ueberw_im_GSG
038	Code	_12V_Rekuperation_nicht_aktiviert
039	Code	DPM_Freig_Ext_Mode_nicht_aktiviert
040	Code	DPM_Modus_OG_nicht_aktiviert
041	Code	Sounddesign_nicht_aktiviert
042	Code	Nachbremsen_in_3S_aktiv
043	Code	Fehlerkennung_ECT_in_Kombi_nicht_aktiviert
044	Code	B18B4S0
045	Limitation of engine torque	Momentenbegrenzung_aktiviert
046	Limitation of engine torque (Parameter set 2)	Momentenbegrenzung_2_nicht_aktiviert
047	Code	NTK_OZAS_2_0
048	Code	mit_Verfueghbarkeit
049	Code	T_Getr_oel_anf_an_Luefter_aktiviert
050	Low fuel grade	Schlechtsprit_nicht_aktiviert
051	Sulfur content of fuel	Schwefelgehalt_niedrig
052	Code	kurzer_NCV_Radstand_3250mm
053	Torque converter	Model of torque converter 4
054	Rpm increase due to request from air conditioning	DZA_Bordnetz_aktiv
055	Rpm increase due to request from air conditioning	DZA_KLA_aktiv
056	Gear ratio for air conditioning	

050	Gear ratio for air conditioning	Klima_Gebers_nicht_aktiviert
057	Code	B14B0S0
058	Code	Sensor_nach_Rueckschlagventil
059	Purging	Reg_2_212_218_231
060	Detection of on-board electrical system status	Bordnetzzustandserkennung_aktiviert
061	Vacuum pump	Mech_Unterdruckpumpe_verbaut
062	Rpm increase due to request from automatic transmission	DZA_NAG_nicht_aktiviert
063	Code	Arbeitsdrehzahlregelung_nicht_aktiviert
064	Code	Startanf_durch_Gangwahlbegrenzung
065	Code	Nachlaufkuehlung_CAN_aktiv
066	Lambda control	Lambdareg_ON_Kat_Vol_1_alle_BR
067	Emissions standard	ULEV / LEVIII-125
068	Actuation of fan	PWM_Luefter
069	Code	Rechtsdrehender_Luefter
070	Control unit 'Fuel pump'	Tanksteuergeraet_nicht_verbaut
071	Fan run-on	Luefternachlauf_aktiviert
072	Accelerator pedal characteristic	KLD_1_2
073	Code	Fahrverhalten_2
074	Speed control	Int_FGR_OFF
075	Speed limit	_240_km_h_AMG_300_km_h
076	All-wheel drive	INSTALLED
077	Transmission	NAG_2_Sport
078	Interface of alternator	PRESENT
079	Rpm increase due to request from windshield heater	DZA_EFH_nicht_aktiv
080	NOT ACTIVE	Warmlauf_dreistufig_nicht_vorhanden
081	Leak test of fuel tank	_0_5mm_Leckpruefung
082	Leak test of fuel tank	Tankdichtepuefung_aktiviert
083	Gearshift recommendation	Schaltempfehlung_aktiviert
084	Networking of drive train CAN bus	Vernetzung_Chassis_Powertrain
085	Air conditioning	KLA_verbaut