

Links-/Rechtslenker	Linkslenker (LL)	Driver Position	LHD (LL)
Länderbezogene SA Codierung	Rest der Welt (RDW)	Country-specific coding SA	Rest of the world (RDW)
MSS: Taxi Stromversorgung (C450/965)	nicht aktiv	MSS: Taxi Power (C450/965)	not active
MSS: Taxi Notalarm-Anlage (C934)	nicht aktiv	MSS: taxi emergency alarm system (C934)	not active
MSS: Anschluss für Dachzeichen (C342)	nicht aktiv	MSS: Connection for roof sign (C342)	not active
MSS: Taxi Hilferuf (C930)	nicht aktiv	MSS: taxi call for help (C930)	not active
MSS: Sonderfahrzeug (C970/C974/C975/Z90)	nicht aktiv	MSS: Special vehicle (C970/C974/C975/Z90)	not active
MSS: Taxi Funkaufschaltung (C938)	nicht aktiv	MSS: taxi radio override (C938)	not active
MSS: Umbau für Behinderte	nicht aktiv	MSS: remodeling for disabled	not active
MSS: Sonderschutz Guard B4 (Z04)	nicht aktiv	MSS: Special Protection Guard B4 (Z04)	not active
MSS: Sonderschutz Guard B6/7 (Z06)	nicht aktiv	MSS: Special Protection Guard B6 / 7 (Z06)	not active
MSS: Notöffnung	aktiv	MSS: Emergency opening	active
Modus Komfortlauf	manuell	Comfort mode running	manually
Modus Umluftkomfortlauf	automatisch	Recirculation mode Comfort Free	automatically
Umluft Komfortbetätigung	aktiv	Convection-touch control	active
Baureihe	BR 211	series	BR 211
Karosserie	W-Limousine (W)	body	W sedan (W)
Motor	M272 E35 od. M272 DE35 / M272E35_DE35	engine	M272 M272 DE35 E35 od / M272E35_DE35
SA: Plattrollwarner	vorhanden	SA: Platt Roll Warner	available
SA: Komm-Plattform	vorhanden	SA: Come platform	available
SA: Fahrersitzmemory (C275)	vorhanden	SA: driver seat memory (C275)	available
SA: Komfort-Schaltgetriebe (C424)	nicht vorhanden	SA: Comfort-Manual (C424)	non-existent
SA: Automatik-Getriebe (C423)	vorhanden	SA: Automatic transmission (C423)	available
SA: Klimaanlage	vorhanden	SA: Air conditioning	available
SA: Scheinwerferreinigungsanlage (C600)	vorhanden	SA: Headlight cleaning system (C600)	available
SA: Xenonlicht (C612)	vorhanden	SA: Xenon Light (C612)	available
SA: Soundsystem (C810)	vorhanden	SA: Sound System (C810)	available
SA: CD_Changer	vorhanden	SA: CD_Changer	available
SA: Automatischer Ladeboden	nicht vorhanden	SA: Automatic loading floor	non-existent
SA: Heckdeckelfernschließung	nicht vorhanden	SA: remote boot lid closing	non-existent
SA: Standheizung (C228)	nicht vorhanden	SA: heater (C228)	non-existent
SA: GPS-Box	nicht vorhanden	SA: GPS box	non-existent
SA: Abstandsregeltempomat (C219)	nicht vorhanden	SA: Adaptive Cruise Control (C219)	non-existent
SA: Scheibenwaschbehälter (C875)	vorhanden	SA: washer bottle (C875)	available
SA: Komplettes Ersatzlicht	nicht erlaubt	SA: Complete replacement light	not allowed
SA: Keyless Go (C889)	nicht vorhanden	SA: Keyless Go (C889)	non-existent
SA: Innenraumschutz (C882)	nicht vorhanden	SA: interior protection (C882)	non-existent
SA: Diebstahlwarnanlage (C551)	vorhanden	SA: Alarm system (C551)	available
SA: Heckrollo (C540)	vorhanden	SA: rear blind (C540)	available
SA: Anhängerkupplung (C550)	nicht vorhanden	SA: Towbar (C550)	non-existent
SA: Parktronicssystem (C220)	nicht vorhanden	SA: Parktronic System (C220)	non-existent
Änderungsjahr	/2	change year	/ 2
Jahresangabe		2004 year value	2004
CAN-C: E-Sauglüfter	Grundbelüftung ein	CAN-C: E-extractor	Basic ventilation, wear
CAN-C: Abstandsassistent	nicht vorhanden	CAN C: Distance Wizard	non-existent
CAN-C: Parkassistent	nicht vorhanden	CAN C: Park Assist	non-existent
CAN-C: Bremsender Tempomat	nicht vorhanden	CAN-C-braking cruise control	non-existent
CAN-C: Klimaanlage	vorhanden	CAN-C: Air conditioning	available
CAN-C: Luftfederung	nicht vorhanden	CAN-C: Air suspension	non-existent
CAN-C: Sportpaket	nicht vorhanden	CAN C: Sport package	non-existent